

Uniones de cobre:

Los accesorios de cobre son resistentes a la humedad, daño por gases y contacto de aire seco.



Características de las uniones de cobre:

Código	descripción	Mm	Espesor pared
472100	Uniones de cobre c/tope 1/4-E-sold.-----	6,35	0,5
472105	Uniones de cobre c/tope 3/8-E-sold.-----	9,53	0,6
472110	Uniones de cobre c/tope 1/2--S-----	12,7	0,66
472115	Uniones de cobre c/tope 5/8--s-----	15,88	0,74
472120	Uniones de cobre c/tope 3/4--s-----	19,05	0,79
472125	Uniones de cobre c/tope 7/8--s-----	22,23	
472130	Uniones de cobre c/tope 1"----sold.---C-	25,40	0,84
472135	Uniones de cobre c/tope 1.1/8s-----	28,58	0,95
472140	Uniones de cobre con tope 1.1/4-p/sol.C-	31,75	1,02
472145	Uniones de cobre con tope 1.3/8-sol-----	34,93	
472150	Uniones de cobre con tope 1.1/2-p/sol.C-	38,10	1,12
472155	Uniones de cobre con tope 1.5/8-sol-----	41,28	
472160	Uniones de cobre con tope 2'-M--p/soldar	50,8	1,30
472165	Uniones de cobre con tope 2.1/8-sol-----	53,97	
472166	Uniones de cobre c/tope E 2.1/2-sol-	63,50	1,50
472170	Uniones de cobre c/tope E 2.5/8-sol-----	79,37	1,70
472171	Uniones de cobre c/tope 3" p/soldar-----	66,67	
472175	Uniones de cobre con tope 3 1/8-sol-----	76,20	1,90
472174	Uniones de cobre con tope 4.1/8-s-----	104,8	

