

Escariadores VALUE:

Se llama escariado al proceso de arranque de viruta, que se realiza para conseguir una buena terminación superficial del caño, luego de haber realizado el corte con la herramienta de corte.

Para llevar a cabo un buen proceso de escariado, se ha de seleccionar escariador adecuado.

El material o pieza para escariar debe estar bien sujeta en caso contrario, se topará con una mala alineación, y esto provocará que el escariador corte más viruta de la debida.

No se ha de olvidar que, para un buen proceso de escariado, y un mejor mantenimiento de la herramienta, se han de emplear los lubricantes recomendados, y así se evitará un deterioro prematuro de la herramienta...



Cod: 940737



Cod: 940737

Código	Descripción	Para cortadora
940739	Escariador "VALUE" VTT5 -Lápiz-	VTT 5
940737	Escariador "VALUE" VRT302-cilindro-----	VRT302