

Uniones reduccion de cobre:

Los accesorios de cobre son resistentes a la humedad, daño por gases y contacto de aire seco.



Características de las uniones de cobre:

Código	Descripción	mm	x	mm	espesor
472177	Uniones de cobre reduccion---3/8 x 1/4--	9,53	x	6.35	0.6
472178	Uniones de cobre reduccion---1/2 x 1/4--	12	x	6.35	0.66
472179	Uniones de cobre reduccion---1/2 x 3/8--			9.53	
472795	Uniones de cobre reduccion---5/8x 1/4--	15.88	x	6.35	0.74
472176	Uniones de cobre reduccion---5/8 x 3/8--			9.53	
472180	Uniones de cobre reduccion---5/8 x 1/2--			12.7	
472799	Uniones de cobre reduccion---3/4x 3/8--	19.05	x	9.35	0.79
472800	Uniones de cobre reduccion---3/4x 1/2--			12.7	
472181	Uniones de cobre reduccion---3/4 x 5/8--			15.88	
472203	Uniones de cobre reduccion---7/8 x 3/8--	22.23	x	9.53	0.84
472182	Uniones de cobre reduccion---7/8 x 1/2--			12.7	
472183	Uniones de cobre reduccion---7/8 x 5/8--			15.88	
472184	Uniones de cobre reduccion---7/8 x 3/4--			19.05	
472090	Uniones de cobre reduccion 1 x 1/2---C-	25.4	xx	12.7	0.95
472092	Uniones de cobre reduccion 1 x 5/8 ---C-			15.88	
472185	Uniones de cobre reduccion-C- 1 X 3/4--			19.05	
472186	Uniones de cobre reduccion-C- 1 X 7/8--			22.23	
472801	Uniones de cobre reduccion-1.1/8x 3/8-C	28.58	x	9.53	1.02
472094	Uniones de cobre reduccion 1.1/8 x 1/2-C			12.7	
472199	Uniones de cobre reduccion-1.1/8 x 5/8--			15.88	
472187	Uniones de cobre reduccion-1.1/8 x 3/4--			19.05	
472188	Uniones de cobre reduccion-1.1/8 x 7/8--			22.23	
472189	Uniones de cobre reduccion-1.1/8 x 1"---	31.75	x	25.4	1.12
472802	Uniones de cobre reduccion-1.1/4x 5/8-C			15.88	
472190	Uniones de cobre reduccion-1.1/4x 7/8-C			22.23	
472194	Uniones de cobre reduccion-1.1/4 x 1"---			25.4	
472202	Uniones de cobre reduccion 1.1/4 x 1.1/8	34.93	x	28.58	1.12
472805	Uniones de cobre reduccion-1.3/8x 3/8-C			9.53	
472803	Uniones de cobre reduccion-1.3/8x 1/2--			12.7	
472806	Uniones de cobre reduccion-1.3/8x 5/8-C			15.88	
472804	Uniones de cobre reduccion-1.3/8x 3/4-C			19.05	
472195	Uniones de cobre reduccion-1.3/8 x 7/8--			22.23	

Código	Descripción	mm			
472823	Uniones de cobre reduccion-1.3/8x 1 --			25.4	
472191	Uniones de cobre reduccion-1.3/8x1.1/8--			28.58	
472824	Uniones de cobre reduccion-1.3/8x1.1/4--			31.75	
472807	Uniones de cobre reduccion-1.1/2x 1 --	38.1	x	25.4	
472200	Uniones de cobre reduccion-1.1/2 x 1.1/8			28.58	
472808	Uniones de cobre reduccion-1.1/2x1.3/8-C			34.93	
472811	Uniones de cobre reduccion-1.5/8x 3/8-C	41.28	x	9.53	1.3
472814	Uniones de cobre reduccion-1.5/8x 1/2-C			12.7	
472813	Uniones de cobre reduccion-1.5/8x 5/8-C			15.88	
472809	Uniones de cobre reduccion-1.5/8x 3/4-C			19.05	
472810	Uniones de cobre reduccion-1.5/8x 7/8--			22.23	
472196	Uniones de cobre reduccion-1.5/8 x 1.1/8			28.58	
472192	Uniones de cobre reduccion-1.5/8 x 1.3/8			34.93	
472825	Uniones de cobre reduccion- 2 x 7/8--	50.8	x	22.23	
472826	Uniones de cobre reduccion- 2 x 1 --			25.4	
472837	Uniones de cobre reduccion- 2 x1.1/2-C			38.1	
472843	Uniones de cobre reduccion- 2 X1.5/8-C			41.28	
472827	Uniones de cobre reduccion-2.1/8x 5/8--	53.97	x	15.88	1.5
472828	Uniones de cobre reduccion-2.1/8x 3/4--			19.05	
472193	Uniones de cobre reduccion-2.1/8 x 7/8--			22.23	
472201	Uniones de cobre reduccion-2.1/8 x 1.1/8			25.4	
472197	Uniones de cobre reduccion-2.1/8 x 1.3/8			28.58	
472830	Uniones de cobre reduccion-2.1/8x 2 --			41.28	
472815	Uniones de cobre reduccion-2.1/2x1.1/2-C	63.5	x	38.1	
472831	Uniones de cobre reduccion-2.1/2x1.5/8--			41.28	
472832	Uniones de cobre reduccion-2.1/2x 2 --			50.8	
472821	Uniones de cobre reduccion 2.5/8 x 3/4--	66.67	x	19.05	1.7
472816	Uniones de cobre reduccion 2.5/8x1.1/8--			28.58	
472817	Uniones de cobre reduccion-2.5/8x1.1/4--			31.75	
472835	Uniones de cobre reduccion 2.5/8x1.3/8--			34.93	
472833	Uniones de cobre reduccion-2.5/8x1.5/8--			41.28	
472818	Uniones de cobre reduccion 2.5/8x2.1/8--			53.97	
472834	Uniones de cobre reduccion-2.5/8x2.1/2--			63.50	
472839	Uniones de cobre reduccion- 3 x 1 -C	76.2	x	25.4	
472840	Uniones de cobre reduccion- 3 x1.1/4-C			31.75	
472841	Uniones de cobre reduccion- 3 x1.1/2-C			38.1	
472842	Uniones de cobre reduccion- 3 x 2 -C			50.8	
472900	Union de cobre reduccion-3.1/8x 3/4----	79.37	x	19.05	1.9
472819	Uniones de cobre reduccion-3.1/8x1.5/8--			41.28	
472820	Uniones de cobre reduccion-3.1/8x2.1/8--			53.97	
472822	Uniones de cobre reduccion-3.1/8x2.5/8--			66.67	